# Votre fournisseur de service

**SR-2026-0143**

Rapport de maintenance préventive

2026-11-03

Client
**Client exemple**

Technicien
**Alex Tremblay**

Site
**Montréal - Centre de données, Montréal**

Date de la visite
**2026-11-03 09:00**

## 1. Équipements visités

| ÉQUIPEMENT | NUMÉRO DE SÉRIE | EMPLACEMENT | ÉTAT |
|---|---|---|---|
| APC Smart-UPS SRT 6000 | AS2231170842 | Salle des serveurs 2 | **Bon état** |

**Classe d'état (NFPA 70B) au moment de la visite, selon l'état noté par le technicien**

APC Smart-UPS SRT 6000 · AS2231170842 · Classe 1 · bon état

## 2. Travaux effectués

**APC Smart-UPS SRT 6000 · AS2231170842 · Salle des serveurs 2**

**Contrôles généraux**

✓ Inspection visuelle

## 3. Relevés

**APC Smart-UPS SRT 6000 · AS2231170842 · Salle des serveurs 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée (V) | **120** | Tension de sortie (V) | **120** |
| Charge (%) | **42** | Tension batterie (V) | **218.4** |
| Température batterie (°C) | **23** | Autonomie (min) | **31** |

## 4. Observations

**APC Smart-UPS SRT 6000 · AS2231170842 · Salle des serveurs 2**

Batteries conformes. Ventilateurs et filtres nettoyés. Autotest réussi.

## 5. Sommaire de la visite

Entretien préventif annuel terminé. L’onduleur et ses batteries sont en bon état.